

平成 27 年の火災発生状況について

1 出火状況

(1) 出火件数は減少

平成 27 年 1 月から 12 月末までの火災は、63 件発生しています。

構成市ごとに見ると、宇部市が 46 件、山陽小野田市が 17 件で、平成 26 年と比べ宇部市は 30 件の減少、山陽小野田市は 16 件の減少となっています。

(2) 建物火災は全火災の 61.9%

火災を種別ごとに見ると、建物火災が 39 件と最も多く、次いでその他の火災が 15 件、車両火災が 6 件、林野火災が 3 件発生しています。

2 死傷者の状況

火災による死者は 3 人、負傷者は 14 人発生しました。構成市ごとに見ると宇部市が死者 3 人、負傷者 11 人、山陽小野田市が死者 0 人、負傷者 3 人でした。死者は建物火災で 1 人、林野火災で 1 人、その他の火災で 1 人、負傷者は、建物火災で 11 人、その他の火災で 3 人発生しています。

3 出火原因

主な出火原因は、たき火が 6 件、次いでたばこが 5 件、溶接機・溶断機及び放火の疑いがそれぞれ 3 件、こんろ、風呂かまど、排気管、配線器具、マッチ・ライター及び灯火がそれぞれ 2 件となっています。

4 その他

宇部・山陽小野田消防組合管内の住宅用火災警報器の設置率は 89% となっています。(平成 27 年 6 月時点)

平成 27 年に住宅用火災警報器の奏功事例の報告があったのは 2 件でしたが、住民の防火・防災意識の高揚により火災の発生件数は前年と比較し、大幅に減少しました。しかしながら、出火原因の多くがたき火やたばこ等、人的要因によるものとなっており、火災を未然に防ぐため、火気を取り扱う際には十分な警戒と注意が必要です。

平成27年火災発生状況

| 火災種別 | 件数 | 焼損面積 (m ² ・a) | 損害額 (千円) | 死者 (人) | 負傷者 (人) |
|------|----|------------------------------|-------------|-----------|------------|
| 建物 | 39 | 3,459m ² | 162,679 | 1 | 11 |
| 林野 | 3 | 41.9a | | 1 | |
| 車両 | 6 | | 1,102 | | |
| 船舶 | | | | | |
| 航空機 | | | | | |
| その他 | 15 | 1,665m ² | 16,498 | 1 | 3 |
| 合計 | 63 | 5,124m ² 41.9a | 180,279 | 3 | 14 |

火災原因別火災発生状況

| 火災原因 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | 航空機 | その他 | 合計 | 損害額(千円) |
|-----------|----|----|----|----|-----|-----|----|---------|
| たばこ | 5 | | | | | | 5 | 4,287 |
| こんろ | 2 | | | | | | 2 | 29 |
| かまど | 1 | | | | | | 1 | 152 |
| 風呂かまど | 2 | | | | | | 2 | 26,714 |
| 炉 | | | | | | | 0 | |
| 焼却炉 | | | | | | | 0 | |
| ストーブ | 1 | | | | | | 1 | 25 |
| こたつ | | | | | | | 0 | |
| ボイラー | | | | | | | 0 | |
| 煙突・煙道 | | | | | | | 0 | |
| 排気管 | | | 1 | | | 1 | 2 | 140 |
| 電気機器 | 1 | | | | | | 1 | |
| 電気装置 | | | | | | | 0 | |
| 電灯・電話等の配線 | | | | | | | 0 | |
| 内燃機関 | | | | | | | 0 | |
| 配線器具 | 2 | | | | | | 2 | 347 |
| 火あそび | | | | | | 1 | 1 | |
| マッチ・ライター | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| たき火 | | 2 | | | | 4 | 6 | |
| 溶接機・溶断機 | 1 | | | | | 2 | 3 | 50 |
| 灯火 | 2 | | | | | | 2 | 1,720 |
| 衝突の火花 | | | | | | | 0 | |
| 取灰 | | | | | | | 0 | |
| 火入れ | | | | | | | 0 | |
| 放火 | | | | | | 1 | 1 | |
| 放火の疑い | 2 | | 1 | | | | 3 | 180 |
| その他 | 5 | | 2 | | | 3 | 10 | 74,354 |
| 不明・調査中 | 14 | 1 | 2 | | | 2 | 19 | 72,281 |
| 合計 | 39 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | 63 | 180,279 |

火災原因及び損害額について、すべての火災原因調査が完了していないため確定値ではありません。

平成27年火災発生状況

| 火災種別 | 件数 | 焼損面積 (m ² ・a) | 損害額 (千円) | 死者 (人) | 負傷者 (人) |
|------|----|------------------------------|-------------|-----------|------------|
| 建物 | 29 | 1,412m ² | 124,420 | 1 | 8 |
| 林野 | 3 | 41.9a | | 1 | |
| 車両 | 4 | | 522 | | |
| 船舶 | | | | | |
| 航空機 | | | | | |
| その他 | 10 | 1,238m ² | 16,437 | 1 | 3 |
| 合計 | 46 | 2,650m ² 41.9a | 141,379 | 3 | 11 |

火災原因別火災発生状況

| 火災原因 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | 航空機 | その他 | 合計 | 損害額(千円) |
|-----------|----|----|----|----|-----|-----|----|---------|
| たばこ | 4 | | | | | | 4 | 4,274 |
| こんろ | 2 | | | | | | 2 | 29 |
| かまど | 1 | | | | | | 1 | 152 |
| 風呂かまど | 1 | | | | | | 1 | 9,395 |
| 炉 | | | | | | | 0 | |
| 焼却炉 | | | | | | | 0 | |
| ストーブ | 1 | | | | | | 1 | 25 |
| こたつ | | | | | | | 0 | |
| ボイラー | | | | | | | 0 | |
| 煙突・煙道 | | | | | | | 0 | |
| 排気管 | | | 1 | | | 1 | 2 | 140 |
| 電気機器 | 1 | | | | | | 1 | |
| 電気装置 | | | | | | | 0 | |
| 電灯・電話等の配線 | | | | | | | 0 | |
| 内燃機関 | | | | | | | 0 | |
| 配線器具 | 2 | | | | | | 2 | 347 |
| 火あそび | | | | | | 1 | 1 | |
| マッチ・ライター | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| たき火 | | 2 | | | | 3 | 5 | |
| 溶接機・溶断機 | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| 灯火 | 1 | | | | | | 1 | |
| 衝突の火花 | | | | | | | 0 | |
| 取灰 | | | | | | | 0 | |
| 火入れ | | | | | | | 0 | |
| 放火 | | | | | | 1 | 1 | |
| 放火の疑い | 2 | | | | | | 2 | |
| その他 | 5 | | 1 | | | 2 | 8 | 73,943 |
| 不明・調査中 | 7 | 1 | 2 | | | | 10 | 53,074 |
| 合計 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 46 | 141,379 |

火災原因及び損害額について、すべての火災原因調査が完了していないため確定値ではありません。

平成27年火災発生状況

| 火災種別 | 件数 | 焼損面積 (m ² ・a) | 損害額 (千円) | 死者 (人) | 負傷者 (人) |
|------|----|-----------------------------|-------------|-----------|------------|
| 建物 | 10 | 2,047m ² | 38,259 | | 3 |
| 林野 | | | | | |
| 車両 | 2 | | 580 | | |
| 船舶 | | | | | |
| 航空機 | | | | | |
| その他 | 5 | 427m ² | 61 | | |
| 合計 | 17 | 2,474m ² 0a | 38,900 | 0 | 3 |

火災原因別火災発生状況

| 火災原因 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | 航空機 | その他 | 合計 | 損害額(千円) |
|-----------|----|----|----|----|-----|-----|----|---------|
| たばこ | 1 | | | | | | 1 | 13 |
| こんろ | | | | | | | 0 | |
| かまど | | | | | | | 0 | |
| 風呂かまど | 1 | | | | | | 1 | 17,319 |
| 炉 | | | | | | | 0 | |
| 焼却炉 | | | | | | | 0 | |
| ストーブ | | | | | | | 0 | |
| こたつ | | | | | | | 0 | |
| ボイラー | | | | | | | 0 | |
| 煙突・煙道 | | | | | | | 0 | |
| 排気管 | | | | | | | 0 | |
| 電気機器 | | | | | | | 0 | |
| 電気装置 | | | | | | | 0 | |
| 電灯・電話等の配線 | | | | | | | 0 | |
| 内燃機関 | | | | | | | 0 | |
| 配線器具 | | | | | | | 0 | |
| 火あそび | | | | | | | 0 | |
| マッチ・ライター | | | | | | | 0 | |
| たき火 | | | | | | 1 | 1 | |
| 溶接機・溶断機 | | | | | | 1 | 1 | 50 |
| 灯火 | 1 | | | | | | 1 | 1,720 |
| 衝突の火花 | | | | | | | 0 | |
| 取灰 | | | | | | | 0 | |
| 火入れ | | | | | | | 0 | |
| 放火 | | | | | | | 0 | |
| 放火の疑い | | | 1 | | | | 1 | 180 |
| その他 | | | 1 | | | 1 | 2 | 411 |
| 不明・調査中 | 7 | | | | | 2 | 9 | 19,207 |
| 合計 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 38,900 |

火災原因及び損害額について、すべての火災原因調査が完了していないため確定値ではありません。