

平成29年の火災発生状況について

1 出火状況

(1) 出火件数は増加

平成29年1月から12月末までの火災は、70件発生しています。

構成市ごとに見ると、宇部市が51件、山陽小野田市が19件で、平成28年と比べ宇部市で9件、山陽小野田市で6件と共に増加しております。

(2) 建物火災は全火災の65.7%

火災を種別ごとに見ると、建物火災が46件と最も多く、次いでその他の火災が17件、車両火災が6件、林野火災が1件発生しています。

2 死傷者の状況

火災による死者は2人、負傷者は14人発生しました。構成市ごとに見ると宇部市が死者1人、負傷者11人、山陽小野田市が死者1人、負傷者3人でした。死者は、宇部市で発生した建物火災と山陽小野田市で発生したその他の火災によるもので、負傷者は、いずれも建物火災によるものです。

3 出火原因

主な出火原因は、たき火が16件、次いでたばこが5件、こんろが4件、煙突・煙道が3件、焼却炉、ストーブ、排気管、電気機器、放火がそれぞれ2件となっています。

4 その他

宇部・山陽小野田消防組合管内の住宅用火災警報器の設置率は89%となっています。(平成28年6月時点)

平成29年に住宅用火災警報器の奏功事例報告が5件あり、火災の発生件数は前年と比較し増加したものの、住宅用火災警報器を設置していたため、火災に至らずに済んでいる案件が増えています。出火原因の多くがたき火やたばこ等、人的要因によるものとなっており、火災を未然に防ぐため、火気を取り扱う際には十分な警戒と注意が必要です。

平成29年の奏功事例は、宇部市で12月に発生した建物火災で、住人が帰宅時、住宅用火災警報器の警報音に気づき隣人に助けを求め、消火器による初期消火等を実施し、ぼや程度に留まっています。

また、山陽小野田市では火災出動指令により消防隊が出動した事案がありましたが、住人が不在であったにも関わらず、近隣住人が住宅用火災警報器の警報音に気づき消防機関に早期に通報、火災には至らず、事なきを得ています。

平成29年火災発生状況

| | 建物 | 車両 | 林野 | 航空機 | 船舶 | その他 | 合計 |
|---------|---------|--------|----|-----|----|-----|---------|
| 件数 | 46 | 6 | 1 | | | 17 | 70 |
| 死者(人) | 1 | | | | | 1 | 2 |
| 負傷者(人) | 14 | | | | | | 14 |
| 損害額(千円) | 224,160 | 12,733 | | | | 742 | 237,635 |

焼損面積

| 建 物 | | 林野(a) | その他(m ²) |
|------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| 焼損床面積(m ²) | 焼損表面積(m ²) | | |
| 2,967 | 362 | 22 | 6,959 |

火災原因別火災発生状況

| 火災原因 | 建 物 | 車両 | 林野 | 航空機 | 船舶 | その他 | 合 計 | 死傷者 | | 損害額(千円) |
|-----------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | 死者 | 負傷者 | |
| たばこ | 5 | | | | | | 5 | | 3 | 28,494 |
| こんろ | 4 | | | | | | 4 | | | 5,568 |
| かまど | | | | | | | | | | |
| 風呂かまど | 1 | | | | | | 1 | | | 399 |
| 炉 | 1 | | | | | | 1 | | | 59 |
| 焼却炉 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 22 |
| ストーブ | 2 | | | | | | 2 | | 1 | 31,075 |
| こたつ | 1 | | | | | | 1 | | | 53 |
| ボイラー | | | | | | | | | | |
| 煙突・煙道 | 3 | | | | | | 3 | | 1 | 5,192 |
| 排気管 | | 2 | | | | | 2 | | | 10,731 |
| 電気機器 | 2 | | | | | | 2 | | 1 | 7,077 |
| 電気装置 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 |
| 電灯・電話等の配線 | | | | | | | | | | |
| 内燃機関 | | | | | | | | | | |
| 配線器具 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 火あそび | 1 | | | | | | 1 | | | |
| マッチ・ライター | | | | | | | | | | |
| たき火 | 3 | 1 | 1 | | | 11 | 16 | 1 | | 4,894 |
| 溶接機・切断機 | | 1 | | | | | 1 | | | 300 |
| 灯火 | | | | | | | | | | |
| 衝突の火花 | | | | | | | | | | |
| 取灰 | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 火入れ | | | | | | | | | | |
| 放火 | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | 505 |
| 放火の疑い | | 1 | | | | | 1 | | | 62 |
| その他 | 8 | 1 | | | | 2 | 11 | | 4 | 41,504 |
| 不明・調査中 | 11 | | | | | 1 | 12 | 1 | 3 | 101,699 |
| 合 計 | 46 | 6 | 1 | | | 17 | 70 | 2 | 14 | 237,635 |

宇部市

平成30年5月18日現在

平成29年火災発生状況

| | 建物 | 車両 | 林野 | 航空機 | 船舶 | その他 | 合計 |
|---------|---------|--------|----|-----|----|-----|---------|
| 件数 | 32 | 5 | 1 | | | 13 | 51 |
| 死者(人) | 1 | | | | | | 1 |
| 負傷者(人) | 11 | | | | | | 11 |
| 損害額(千円) | 204,069 | 12,433 | | | | 738 | 217,240 |

焼損面積

| 建 物 | | 林野(a) | その他(m ²) |
|------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| 焼損床面積(m ²) | 焼損表面積(m ²) | | |
| 2,653 | 341 | 22 | 2,110 |

火災原因別火災発生状況

| 火災原因 | 建 物 | 車両 | 林野 | 航空機 | 船舶 | その他 | 合 計 | 死傷者 | | 損害額(千円) |
|-----------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | 死者 | 負傷者 | |
| たばこ | 4 | | | | | | 4 | | 3 | 28,474 |
| こんろ | 3 | | | | | | 3 | | | 5,565 |
| かまど | | | | | | | | | | |
| 風呂かまど | | | | | | | | | | |
| 炉 | 1 | | | | | | 1 | | | 59 |
| 焼却炉 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 22 |
| ストーブ | 2 | | | | | | 2 | | 1 | 31,075 |
| こたつ | 1 | | | | | | 1 | | | 53 |
| ボイラー | | | | | | | | | | |
| 煙突・煙道 | 2 | | | | | | 2 | | 1 | 4,131 |
| 排気管 | | 2 | | | | | 2 | | | 10,731 |
| 電気機器 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 7,075 |
| 電気装置 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 |
| 電灯・電話等の配線 | | | | | | | | | | |
| 内燃機関 | | | | | | | | | | |
| 配線器具 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 火あそび | 1 | | | | | | 1 | | | |
| マッチ・ライター | | | | | | | | | | |
| たき火 | 2 | 1 | 1 | | | 8 | 12 | | | 4,616 |
| 溶接機・切断機 | | | | | | | | | | |
| 灯火 | | | | | | | | | | |
| 衝突の火花 | | | | | | | | | | |
| 取灰 | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 火入れ | | | | | | | | | | |
| 放火 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 505 |
| 放火の疑い | | 1 | | | | | 1 | | | 62 |
| その他 | 6 | 1 | | | | 2 | 9 | | 3 | 39,572 |
| 不明・調査中 | 5 | | | | | 1 | 6 | 1 | 1 | 85,299 |
| 合 計 | 32 | 5 | 1 | | | 13 | 51 | 1 | 11 | 217,240 |

平成29年火災発生状況

| | 建物 | 車両 | 林野 | 航空機 | 船舶 | その他 | 合計 |
|---------|--------|-----|----|-----|----|-----|--------|
| 件数 | 14 | 1 | | | | 4 | 19 |
| 死者(人) | | | | | | 1 | 1 |
| 負傷者(人) | 3 | | | | | | 3 |
| 損害額(千円) | 20,091 | 300 | | | | 4 | 20,395 |

焼損面積

| 建 物 | | 林野(a) | その他(m ²) |
|------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| 焼損床面積(m ²) | 焼損表面積(m ²) | | |
| 314 | 21 | 0 | 4,849 |

火災原因別火災発生状況

| 火災原因 | 建 物 | 車両 | 林野 | 航空機 | 船舶 | その他 | 合 計 | 死傷者 | | 損害額(千円) |
|-----------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | 死者 | 負傷者 | |
| たばこ | 1 | | | | | | 1 | | | 20 |
| こんろ | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| かまど | | | | | | | | | | |
| 風呂かまど | 1 | | | | | | 1 | | | 399 |
| 炉 | | | | | | | | | | |
| 焼却炉 | | | | | | | | | | |
| ストーブ | | | | | | | | | | |
| こたつ | | | | | | | | | | |
| ボイラー | | | | | | | | | | |
| 煙突・煙道 | 1 | | | | | | 1 | | | 1,061 |
| 排気管 | | | | | | | | | | |
| 電気機器 | 1 | | | | | | 1 | | | 2 |
| 電気装置 | | | | | | | | | | |
| 電灯・電話等の配線 | | | | | | | | | | |
| 内燃機関 | | | | | | | | | | |
| 配線器具 | | | | | | | | | | |
| 火あそび | | | | | | | | | | |
| マッチ・ライター | | | | | | | | | | |
| たき火 | 1 | | | | | 3 | 4 | 1 | | 278 |
| 溶接機・切断機 | | 1 | | | | | 1 | | | 300 |
| 灯火 | | | | | | | | | | |
| 衝突の火花 | | | | | | | | | | |
| 取灰 | | | | | | | | | | |
| 火入れ | | | | | | | | | | |
| 放火 | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 放火の疑い | | | | | | | | | | |
| その他 | 2 | | | | | | 2 | | 1 | 1,932 |
| 不明・調査中 | 6 | | | | | | 6 | | 2 | 16,400 |
| 合 計 | 14 | 1 | | | | 4 | 19 | 1 | 3 | 20,395 |